# M.Abt.215a A1-170

8. Bezirk
Adamsgasse 27

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 26/1951)

Wohnhaus-Wiederaufbau Ansuchen

W1

3 fach einzureichen!

An das

## Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Wien

Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersuch(t)(en) \*\*)

a) um ein unverzinsliches Darlehen\*),

- b) um ein unverzinsliches Darleben in der Form der Vorfinanzierung\*),
- c) um die Übernahme der Bürgschaft\*),

d) um die Zuerkennung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen zur Verzinsung\*) aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, BGBl. Nr. 26/1951, für das nachstehende Bauvorhaben:

1	Ortliche	Bezeichnung	des	Bauvorhabens	**):
---	----------	-------------	-----	--------------	------

Bundesland:

Wien

Politischer Bezirk:

Gemeinde:

Wien, III.,

Straße und Haus Nr.: Adamsgasse 27

Kat. Gem.: Landstrasse E. Z.:

2415 Grundstücknummer(n): 168/3

2. Eigentumsverhältnisse \*\*):

Liegenschaftseigentümer: Vor- und Zuname: Hedwig Gottlieb vertr.durch Hausverw.

Wilhelm Holl, Wien, III., Untere Viaduktg . 55 Staatsbürgerschaft: Österr.

Anschrift:

Fernruf: U 14062

Ist an der Liegenschaft ein Baurecht gem. dem Gesetz v. 26. April 1912 bestellt: Ja (Neni\*)

Wenn ja: Inhaber des Baurechtes\*\*): Vor- und Zuname:

Staatsbürgerschaft:

Anschrift:

Fernruf:

Nummer der Baurechtseinlage:

3. Erbauungsjahr: 1885

4. Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., II., III., IV., V., VI. Stock, Dachgeschoß (Dachgeschoß im Altbestand für Wohnzwecke zu X-0/0, für Betriebszwecke zu X-0/0 ausgebaut gewesen) \*\*\*).

5. Angaben über den Mietzins \*\*):

Höhe des Jahreshauptmietzinses im Jahre 1951 S 1513 x 12,- 18.156,-

Höhe des Jahresbruttomietzinses im Jahre S

6. Unmittelbare Ursache\*\*) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung:

3 Granateinschläge (2 im Dach , 1 im Hofe) im März 1945

<sup>\*)</sup> Nichtzutreffendes ist zu streichen \*\*) Siehe Merkblatt

	1. Nutz	magnen;
Continued to the continued	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
Gesamte Wohnfläche	1.460,03	1.460,03
Gesamte Betriebs- und Lagerfläche .	37.97	1.535,97
Gesamte Verkehrsfläche	236,66	236.66
Summe	1734,66	1734,66
V Sally V	2. Nutze	einheiten:
Anzahl der	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
Wohnungen	35	35
Betriebsstätten und Lagerräume .	. 2	2
teile, Wiederhersteller nenput zeg, Instandsetz	n der Hoftrennungsmauer ung des beschädigten Ho	es, der schadhaften Decker, der Fassaden- und In- efkanales, der Aussenfen-
nenput zeg "Instendsetz ster des Haustores un 9. Weicht die Wiederherstellung von Angabe der Abweichung: Angabe der Gründe:	n der Hoftrennungsmauer ung des beschädigten Ho d des Windfanges. m Altbestand ab**): Ja/Nein*)	der Fassaden- und In-
teile Wiederherstellen nenput zes Instandsetz ster des Haustores une 9. Weicht die Wiederherstellung von Angabe der Abweichung: Angabe der Gründe:	n der Hoftrennungsmauer ung des beschädigten Ho d des Windfanges. m Altbestand ab**): Ja/Nein*)	der Fassaden- und In-
nenput zes, Instandsetz ster, des Haustores un 9. Weicht die Wiederherstellung von Angabe der Abweichung:	n der Hoftrennungsmauer ung des beschädigten Ho d des Windfanges. m Altbestand ab**): Ja/Nein*)	der Fassaden- und In-
teile Wiederherstellen nenput zes Instandsetz ster des Haustores une 9. Weicht die Wiederherstellung von Angabe der Abweichung: Angabe der Gründe: 0. a) Die Baubewilligung**) wurde a b) Eine Baubewilligung ist nicht er 1. Angaben über allfällige Zwangsm	n der Hoftrennungsmauer ung des beschädig en Ho d des Windfanges.  m Altbestand ab**): Ja/Nein*)  m von  mit Zahl  forderlich*).  aßnahmen der Baubehörde**):	c,der Fassaden- und In- Pranties, der Aussenfen-
teile Wiederherstellen nenput zes Instandsetz ster des Haustores un  9. Weicht die Wiederherstellung von Angabe der Abweichung: Angabe der Gründe:  0. a) Die Baubewilligung**) wurde a b) Eine Baubewilligung ist nicht er  1. Angaben über allfällige Zwangsm Ers at zherstellungen	n der Hoftrennungsmauer ung des beschädig en Ho d des Windfanges.  m Altbestand ab**): Ja/Nein*)  m von mit Zahl forderlich*).  aßnahmen der Baubehörde**): der M. Abt. 25 an Dachst	c,der Fassaden- und In- ofkanales,der Aussenfen- erteil uhl, Blecheindeckung
teile Wiederherstellen nenput zes Instandsetz ster des Haustores un  9. Weicht die Wiederherstellung von Angabe der Abweichung: Angabe der Gründe:  0. a) Die Baubewilligung**) wurde a  b) Eine Baubewilligung ist nicht er  1. Angaben über allfällige Zwangsm Ers at zherst ellungen	n der Hoftrennungsmauer ung des beschädig en Ho d des Windfanges.  m Altbestand ab**): Ja/Nein*)  m von  mit Zahl  forderlich*).  aßnahmen der Baubehörde**):	c,der Fassaden- und In- ofkanales,der Aussenfen- erteil uhl, Blecheindeckung
teile Wiederherstellen nenput zes Instandsetz ster des Haustores une  9. Weicht die Wiederherstellung von Angabe der Abweichung: Angabe der Gründe:  0. a) Die Baubewilligung**) wurde a  b) Eine Baubewilligung ist nicht er  1. Angaben über allfällige Zwangsm Ers at zherst ellungen er und Dachhaut, vorgenon  2. Fristen für die Baudurchführung*	n der Hoftrennungsmauer ung des beschädig en Ho d des Windfanges.  m Altbeständ ab**): Ja/Nein*)  m von mit Zahl forderlich*).  aßnahmen der Baubehörde**): der M. Abt. 25 an Dachst mmen im Mahre 1949. Ko	erteil  uhl, Blecheindeckung stensumme S 21.098, 30
teile Wiederherstellen nenput zes Instendsetz ster des Haustores une 9. Weicht die Wiederherstellung von Angabe der Abweichung: Angabe der Gründe: 0. a) Die Baubewilligung**) wurde a b) Eine Baubewilligung ist nicht er 1. Angaben über allfällige Zwangsm Ersatzherstellungen of und Dachhaut, vorgenom	m der Hoftrennungsmauer ung des beschädigten Ho d des Windfanges.  m Altbestand ab**): Ja/Nein*)  m von mit Zahl forderlich*).  aßnahmen der Baubehörde**): der M. Abt. 25 an Dachst mmen im Nahre 1949. Ko  **):  Wochen nach Erhalt des Bewilligur alb von  Wochen nach Bau	erteil  uhl, Blecheindeckung stensumme S 21,098,30
teile Wiederherstellen nenput zes Instandsetz ster des Haustores un 9. Weicht die Wiederherstellung von Angabe der Abweichung: Angabe der Gründe: 0. a) Die Baubewilligung**) wurde a b) Eine Baubewilligung ist nicht er 1. Angaben über allfällige Zwangsm Ers at zherstellungen of und Dachhaut, vorgenom 2. Fristen für die Baudurchführung* Baubeginn innerhalb von Fertigstellung des Rohbaues innerh	m der Hoftrennungsmauer ung des beschädigten Ho d des Windfanges.  m Altbestand ab**): Ja/Nein*)  m von mit Zahl forderlich*).  aßnahmen der Baubehörde**): der M. Abt. 25 an Dachst mmen im Nahre 1949. Ko  **):  Wochen nach Erhalt des Bewilligur alb von  Wochen nach Bau abb von  Wochen nach Bau abb von  Rochen nach Bau	erteil  uhl, Blecheindeckung stensumme S 21.098,30  agsbescheides. abeginn. abeginn.

-	
14	Für das Bauvorhaben wird
17.	Für das Bauvorhaben wird  a) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S 206.443,02
	b) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S in der Form der Vorfinanzierung,
	c) die Übernahme der Bürgschaft für S
	d) ein nicht rückzahlbarer Zuschuß in der jährlichen Höhe von S zur Verzinsung eines
	Darlehens der von S angesprochen*).
15.	Verfasser der Pläne, Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen **):
	Vor- und Zuname: Stadtbaumelster
	Anschrift: J. Odwody & Ing. J. Weidlsch Fernruf: Wies VIII, Josefstädter Straße 87 Teleion A 23-3-45
16.	Gesamtbauleiter **):
	Vor- und Zuname: Stadtbaumeister
	Anschrift: Wies VIII, Josefstädter Straße 87 Fernruf:
	Telefon A 23-3-45
17.	Verantwortlicher Bauführer **):
	Vor- und Zuname: Stadtbaumelster J. Odwedy & Ing. J. Weidisch Fernruf:
	Wise VIII, Josefstädter Strada 87
18.	Ist der verantwortliche Bauführer Generalunternehmer **): Ja / Nein*)
19.	Überprüfer**) der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen:
	Vor- und Zuname: Dipl.Ing.Robert Leder,Ziv.Ing.f.Bauwesen,
	Anschrift: Wien, XV., Fünfhausgasse 17-19 Fernruf:
	GEBAULCTERWALTER
	MITHERW HOLF
	Wien, am 4. T. 1952 Men, 3., Untero Yladukty. 55
	(Ori) # 120 62
	(Eigenhändige Unterschrift)
	$\sim$
	Prüfvermerk des Erstprüfers: Raum für den Einlaufstempel des Landeshauptmannes:
	D. Did
1	Co pie Wahahera-Minderanihan
100	Siegel Datum: 24 12 of Eingolangt 18. Jan. 1952
100	2ch F TT 4/52
10	Boilegon Adday
	Wiere y
	*) Nichtzutreffendes ist zu streichen **) Siehe Merkblatt

Zahl der M.Abt. 25: E.A.

Angeordnet mit Vollstreckungsbescheid der M.Abt.
Zahl 20/18 / vom

Vollstreckungsbescheid der M.Abt.64, Zl. 99/18 / v.

Sie umfaßt an:
Baumeisterarbeiten

mit vorgeschätzten Kosten von ca. S.

Zimmermannsarbeiten

mit Kosten von ca. S.

Spenglerarbeiten " " " " S.

Spenglerarbeiten " " " " S.

Spenglerarbeiten " " " " S.

Zusammen mit Kosten von ca. S.

Zusammen mit Kosten von ca. S.

Zeit der Durchführung: Be	eginn: 15.9.1969
(voraussicht). Beendi	
samtkosten dem Verpflichte ihm durch Übermittlung de:	tzten Schlußrechnung werden die Ge- eten zur Zahlung vorgeschrieben und r Rechnungsabschriften die Möglich- suchen entsprechend abzustimmen.
Fondsansuchen: Zahl der M. Abt. 25: 399	52 Mary San Control of the Control o
dem Ministerium übermitte dortige Zahl:	stelle am: 18.1.1952
angesprochene Darlehenssu	nme: g205.495
(genehmigt am):(mit einem Betrag von):	zur Zahl:
	Für den Herrn Bürgermeister:  Oberstadtbaurat.
Absehrift: ergeht an: Gebäudeverwaltung Wilhelm Holl 5., Untere Visduktgasse 55 M. bt.25 - Ref.30d	
s, opec, a nor com	M. Abt. 25 Grepps Webziess-Eisderaulbast Referat sud Eingslangt 2. Juli 1952 Zahl Beilagen

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhauswiederaufbaufonds)

Zahl: W 4298/17-II/145-1956.

M. Abt. 25
Außenstelle "Süd"
Elegangt: 17. APR. 1956
Zahl: FIL 4/52

## Bescheid

I. Mit Bescheid des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 22.4.55, W 4298/1-II/14, war für die Wiederherstellung des Wohnhauses in Wien, III., Adamsgasse 27, --- Grundstück-Zl.: 168/3 -- Einlagezahl 2415 --- der Katastralgemeinde Landstraße im Grunde des § 15, Abs.(2) des Wohnhauswiederaufbaugesetzes, unter den im obgenannten Bescheid ersichtlichen Bedingungen ein Darlehen im Höchstbetrag von S 167.500.- zugesichert worden. Die Wiederherstellungsarbeiten wurden am 15.Nov.1955 beendet. Die Bewohnhausswiederaufbaufends worde am = erteilt = met am = erteilt = met am = erteilt = met am = erteilt = worde en = erteilt = word

11. Die am 13.Dez.1955 vorgelegte Schlußabrechnung über die geleisteten Arbeiten wird genehmigt und festgestellt, daß die Wiederherstellungsarbeiten nach den mit dem seinerzeitigen Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe (und allfälligen Nachträgen) vorgelegten und genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden.

2. Die Höhe der für die Wiederherstellung des in Abschn. I angeführten Wohnhauses aufgewendeten Kosten ist mit

## S 151.800.-

(in Worten: Einhundertfünfzigeintausendachthundert --- Schilling)
nachgewiesen; das Darlehen aus den Mitteln des Wohnhauswiederaufbaufonds wird daher in der Höhe dieses Betrages endgültig
festgesetzt. Der auf diesen Betrag zur Auszahlung noch verbleibende Darlehensrest von S 8.800.- wird unter einem überwiesen.

3. Auf Grund des in Abschn. I angeführten Bescheides ist ob der Liegenschaft, Einlagezahl 2415 der KG. Landstraße - - ein Pfandrecht zur Sicherstellung einer Forderung von S 167.500. zugunsten des Wohnhauswiederaufbaufonds einverleibt. Diese Darlehenszusicherung wurde jedoch nur in der Höhe des in Abschn. II, Ziff. 2 genannten Betrages in Anspruch genommen. Der Wohnhauswiederaufbaufonds stellt es dem Darlehensnehmer anheim, die seinerzeitige Grundbuchseintragung auf die tatsächliche Höhe des gewährten Darlehens richtigzustellen. Zu diesem Zweck wird anbei eine Teillöschungsquittung über den Betrag von S 15.700.

好好

in zweifacher Ausfertigung zur entsprechenden Bedienung übermittelt. Sollte die Teillöschung durchgeführt werden, so ist dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhauswiederaufbaufonds) ein neuer Grundbuchsauszug zu übermitteln, der den sodann gültigen Inhalt der grundbücherlichen Eintragung ausweist.

- 4. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, jede Änderung seines Wohnortes und jeden Wechsel im Eigentum der Liegenschaft, für die das Darlehen gewährt und auf der es sichergestellt wurde, dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhauswiederaufbaufonds) bekanntzugeben.
- III. 1. Die Höhe der jährlich zu zahlenden Tilgungsrate beträgt

Diese teilt sich in zwei Tilgungsquoten, die - bis zur vollen Rückzahlung des Darlehens - an jedem 1. Jänner und 1. Juli fällig und zahlbar sind.

- 2. Die erste Tilgungsquote in der Höhe von S 1.180.ist am 1.7.1956 fällig und zahlbar. Die weiteren Tilgungsquoten werden an jedem diesem Tag folgenden 1. Jänner und 1. Juli in
  der Höhe von jeweils S 1.012.- bis zur vollen Tilgung des Darlehens fällig und zahlbar. (Siehe Abschmitt VIII.)
- 3. Die Tilgungsquoten sind auf das Postsparkassenkonto des Wohnhauswiederaufbaufonds unter Konto-Nummer 4.000 mit ausdrücklichem Hinweis auf die Kontenbezeichnung w 4298 - (Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung) zu überweisen.
- 4. Dem Schuldner steht es frei an den Fälligkeitsterminen höhere Beträge als die vorgenannte Tilgungsquote rückzuzahlen. Hiedurch wird die Verpflichtung zur Zahlung der Tilgungsquoten an den folgenden Fälligkeitsterminen nicht berührt.
- 5. Sofort nach Erhalt dieses Bescheides hat der Schuldner (oder dessen Bevollmächtigter) dem Wohnhauswiederaufbaufonds bekanntzugeben, wem die mit den entsprechenden Angaben versehenen Erlagscheine für die Einzahlung der einzelnen Tilgungsquoten zuzusenden sind. Adressenä nderungen dieser Personen sind sofort der Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds bekanntzugeben.

Bemerkung: Zwecks Überweisung der jeweiligen Tilgungsquote wird vor jedem Tilgungstermin ein mit allen notwendigen Merkmalen versehener Erlagschein an die unter III, Ziff. 5 genannte Person übersandt. Sollte aus irgendwelchen Gründen dieser Erlagschein den Empfänger nicht erreichen oder nicht zur Verwendung gelangen, so ist unbedingt auf dem Ersatzformular (z.B. grauer Blankoerlagschein) auf der Vorderseite als Geldempfänger der Wohnhauswiederaufbaufonds mit der Postsparkassenkontonummer 4.000 anzugeben. Auf der Rückseite des mittleren Teiles (des sogenannten "Erlagscheines") sind aus Vergleichsgründen folgende Angaben unerläßlich:

- a) Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten,
- b) dessen Wohnadresse, c) Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung (siehe III, Ziff. 3),
- d) Aufgliederung des überwiesenen Betrages, z.B. in Tilgungsquote S Verzugszinsen S u.s.w.
- 6. Werden Tilgungsquoten nicht termingerecht überwiesen, dann werden Verzugszinsen pro Monat in der Höhe des jeweiligen Wechselzinstußes der Österr. Nationalbank in Anrechnung gebracht.
- IV. 1. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung des Wohnhauswiederaufbaufonds zulässig.
  - 2. Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Zustand zu erhalten.
- V. Auf Verlangen des Wohnhauswiederaufbaufonds ist die erfolgte Bezahlung der von der belämten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekardarlehen nachzuweisen.
- VI. Im übrigen gelten alle Bestimmungen (Bedingungen und Auflagen) des ho. Bescheides vom 22.4.55, W 4298/1-II/14, bzw. des Schuldscheines vom 2.6.1955 auch weiterhin, soferne sie nicht in der Zwischenzeit erfüllt oder durch diesen Bescheid abgeändert oder aufgehoben wurden.
- VII. Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen kann das Darlehen durch den Wohnhauswiederaufbaufonds zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) gekündigt werden. Dies kann insbesonders dann erfolgen, wenn der Darlehensmehmer durch mindestens zwei Fälligkeitstermine seiner Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

VIII. Der im Abschnitt III, Ziffer 2, genannte erste Betrag setzt sich aus der Halbjahrstilgungsquote und dem Betrag zusammen, der auf den einen Monat entfällt, welcher von der Baubeendigung bis zum nächsten Halbjahrstermin verstrichen ist.

Durch die Bezahlung der erhöhten ersten Tilgungsquote wird die letzte Tilgungsquote um den Differenzbetrag vermindert.

IX. Im Abschnitt I wurde der letzte Satz, bestehend aus 14 Druckwörtern, amtlich gestrichen und im Abschnitt III, Ziffer 2, der in Klammer gesetzte Hinweis amtlich ergänzt.

### Begründung:

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs.2, begründet.

## Ergeht an:

- 1.) Frau Hedwig G o t t l i e b
  z.H. des Bevollmächtigten Herrn Wilhelm HOLL
  Wien, III., Untere Viaduktgasse 55,
- 2. den Herrn Landeshauptmann von Wien Mag.Abt.25 zur do.Zl. MA.25 - F 3994/52

Wien, XVII., Parhamerplatz 18,

zur gef.Kenntnisnahme.

31.März 1956. Für den Bundesminister: I.A. Dr. Putz.


M. Abt. 25
Eingelangt 14 April 1956
Zahl

Pür die Richtigkeit der Aussertigung:

## Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds







Schluß - Baukontrolle am 16.2.1956.

M. Abt. 25 Außenstelle "Süd"

Elagalangt: 17. APR. 1958

Zahl: FIX 9/52

Baustelle: Wion III., Adamsgasse 27

Beilagen: .. Fondswerber: Radwig Gottlieb, vertraten durch den Bevollmächtigten

Wilhelm Holl, Wien III., Untere Viaduktgasse 55

Reihung: 1

Bundesministerium f. Handel u. Wiederaufbau: Dipl. Arch. Villgrattner

Mag. Abt. 25 : Werkm. Hauerstorfer

Anwesend: Fondswerber: Wilhelm Holl Prüfingenieur: Dipl.Ing.Leder

Bauführer: Odwody u. Weidisch, vertreten durch Weidisch jun.

Einrichtung der Baustelle:

Vorgefundene Pläne:

Derzeitiger Bauzustand:

Alle Arbeiten wurden entsprechend den genehmigten Kosten-

voranschlägen ausgeführt.

Entspricht die Ausführung dem Bescheid?:

Ja - im wesentlichen - für die im Ansuchen angeführten Arbeiten.

Festgestellte Mängel: Keine von Bedeutung

Sonstiges:

Die Schlußbaukontrolle erfolgte auf Grund des vom Prüfingenieur geprüften Schlußsahlungsansuchens vom 13.12.1955 über S 166.075.00, das ho. überprüft und auf den Betrag von S 181.800.-- richtiggestellt wurde, womit sich der Bevollmächtigte der Hausinhabung sowie der Generalunternehmer gomäß der angeschlossenen Stellungnahme einverstanden erklärten.

Vili .15.3.56
(Bearbeiter)

An den

Herrn Landeshauptmann von Wien, MA 25,

in Wien XVII.,

Parhamerplatz 18

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

16, MBF2 19 56.

M. Abt. 25
Eingelangt/14 April 1956
Zahl

Stadtbaumeister J. Odwady & Ing. J. Weldisch Wien VIII, Josefstädter Strane 97 Telefon A 23-3-48

> Adams gasse Nr.27 Wiederaufbau Wien III. 4298

> > ZUSAMMENSTELLUNG der

> > > Barauslagen m, m, m, m, m, m

1.) / Baubewilligung (Taxmarken) Verlängerung der Baubewilligung 10-+6-Kenntnisnahme des Planwechsels vom 14.11.1955 (Tramdecken statt E.B.Decken) gem. § 61 der B.O.f. Wien 252+64+2 x34 Erinnerungstafel S 703 

Stadtbaumeister J. Odwedy & Inc. J. Weidisch Wien VIII, Josefstädier Strade 87 Telefon A 23-3-45

GEBÄUDEVERWALTER WILHELM HOLL

gerichtlich beeideter Sachverständiger Wien, 3., Untere Vladuktg. 55 U 14-0-62

# Betr.: Wiedereufbau Wien III., Adamsgasse 27

## Ausmassaufstellung zur Schlussrechnung.

A.) .Abtragungs- Schuttbeseitigungsarbeiten

B/lon lo. Do. T offe T la To

1) Hoftrennungsmauer abgetragen

15,75 x 0,34 = 5,36 m2

Verstärkungspfeiler 6 x 0,30 x 0,15 = 0,27 m2 5,63 m2 hoch 2,10 = 11,82 m3

2) Hofpflaster aufgerissen

 $\frac{5.50 + 6.20 \times 4.40}{2} = 25.74 \text{ m2}$   $-0.70 \times 1.80 = 1.26 \text{ m2}$   $\frac{14.35 + 14.90}{2} \times 2.20 = 32.18 \text{ m2}$  59.18 m2

4) Gassenfassadenverputz abgeschlagen bis Kordongesimse

1/2 x 3,30 x 2,80 = 221,02 m2

1/2 x 3,30 x 2,80 = 4,48 m2

6) Trandecken abgetragen

5,35 x (5,70 + 2 x 0,15) = 32,10 m2 1,20 x (1,50 + 2 x 0,15) = 2,16 " 34,26 m2

7) Entfallt

8) Schuttmaterial aus dem Hof auf die Strasse geschafft und deponiert

aus Pos.1) 11.82 x 0.40 x 1.3 = 6.15 m5

aus Pos.2) 59,18 m2 x 0.12 = 7.10 "

gus Pos.5) 4.25 m2 x 0.15 x 0.40x

x 1.3 = 0.35 "

aus Pos.6) 34,26 m2 x 0.18 = 6.17 m3

aus Pos. B/2a/2,50 x 1.30 / = 3.35 "

B/3b 393,17 x 0.50 x 0.025 x 29.52 m3

29,52 m3

```
80% schaellaf Vebertrag 29,52 m3
      B/6b 245,28 x 0,80 x 0,025 x 1,3 = 6,38 m3
   100,53 D/9 8, 95, - x 0,05
                                                4,75 11 5,03
                                               0,80 11 0,98
    141 13 B/122 25 7 0,025 x 1,3
                                               3,11 34,60
           B/108 10,80 x 0,80 x 1,20 x 0,3 =
                                               0,75 11 106
     27 27 B/12 b 12,10 I 0,03 I-1,3
                                                2,25 1,91 47,57 m3
     73,32 8 12 c 58, - x 0,08 x 1,3
                 Vom Dachdecker
  Schuttmaterial verführt:
               24,82 x 0,59 x 0,02 x 1,3
   aus Pos.4)
                                            = 47,57 m3
   aus Pos. 8)
     B.) Baumeisterarbeiten.
  Wiederhorstellen der Hoftrennungsmauer
   a) 15,75 x 0,25 x 2,10
                                          = 8,27 m3
      8 Stück Pfeiler 8 x 0,30 x 0,15 x 2,10= 0,76 "
                                                           9,03 m3
   b) Verputz
      (15,75 + 14 x 0,15) x 1,90
   c) Betonabdeckplatte
      15,75 x 0,30
     8 x 0,40 x 0,15
                                         0,48 m2
         auf 40 cm/umgerechnet = 5,21 = 13,03 m:
2) Neuherstellen der Gartenstützmauer
   a) Mauerwerk
                    Fundament
     14,90 x (0,30 x 0,40 + 0,15 x 0,35) = 2,59 m5
   b) Sichtflächen verfugt
        (14,90 - 1,10 - 5,10) \times 0,30 = 2,61 \text{ M2}
                       5,10 x 0,20 = 1,02"
       Betonabdeckplatte (14,90 x o,20 = 2,95 n2
    Horrassadenverputz (en - 1.10) je 1.10 m long
```

a) Gerustung

538,08 (2,30 + 2 x 0,70 + 3,40 + 4,10 + 15,35 + 9,85) x 15 = 531,- m2 5,01 m 9,85 - 2,70) x 0,70 536, ol m2 Verputz wie a) hievon ab Oeffmungen 51 Fenster 0,90 x 1,40 64,26 m2 Windfang 2,30 x 4,00 9,20 73,46 m2 399 36 393,17 m2 hievon ab 15 % Zeitschaden 35,40 mt Verputz des Hofhauptgesimses d) 35,40 m Verputz des Sockels (Zeitschaden) 5) Entfallt Verputz der Lichthöfe (Zeitschaden wurden nicht behoben) a) Gerüstung kleiner Lichthof (2,40 + 0,70) x 2 x 8,50 = 52,70 m2 grosser Lichthof (2,95 + 3,70 + 2,30 + 2,60)x 18,45 =213,10 m2 265,80 m2 kleiner Lichthof Wie a) 53,70 m2 nur WC Forster grosser Lichthof Wie al 213, lo, m2 hievon ab im 1. Stock (2,60 + 2 x 1,40)x x 3,80- - 20,52 m2 192,58 m 192,58 m2 245,28 m2 v) 19 Stück Fensterstöcke verkeilt Entfallt Brandmauern im Dachboden wie Pos. A 5)

```
Trandecken untersucht and sob the goldelesset mentered (a
       Ziegelpflaster aufgerissen 5,35 x 5,70/= 30,50 m2
                                 1,50 x 1,20 /= 1,80 "
                                  5,35 x 5,20 = 27,82 "
                 (10,15 + 5,20) x 1,00
                                                  4,95
                 (31,10 - 0,15 + 19,70)x 0,70 =
                                                 35,46 N 100,53 m2
                                  5,35 x 5,20 =
                                                 27,82 m2
       Sturzschalung aufgerissen
                          (10,15-5,20) \times 1,00 = 4,95 \text{ m2} 32,77 \text{ m2}
       Trame gereinigt und gestrichen 6 x 5,35 = 32,10 m. Jeifentraki
       Trame aufgehängt - e n t f.a 1 1 t
       Sturzschalung wiederhergestellt - wie Pos. 9 b)
       Ziegelpflaster wiederhergestellt - wie Pos. 9 a)
                            5 2 1, 20 x (3, 30 + 2 x 0, 15)
    Hofkanal instandgesetzt
   a) Künetten ausgehoben do, 80 mil (2 olw grussingsed (d
   b) Steinzeugrohre ausgewechselt 3,50 mt
   c) Einlaufschächte neu hergestellt 2 Stück
   d) Putzschächte
11) Betonpflaster neu hergestellt wie Pos. A 2) 59,18 m2
   Innenputz erneuert
    a) Gang im Erdgeschoss 7,20 x (1,80 + 1,00) = 20,16 m2
                         -1,90 x 2 x 2,10
                         10,00 x 1,20
    Kellerabgang
                       7,00 x 2,20 + 3,50 x
                11,20 + 0,90 - 1,40)
                                                            135,74 m2
        Hauseinfahrt 2 x 10,60 x 3,60
    b) Stukkaturung Gang im 3. Stock
                                                  14,80 m2
        (1,55 + 0,30) x (4,50 + 3,50)
                                               dle Vermenten der
                Küche Wohnung Nr.
                                                  10,85 m2
         (2,30 + 0,30) x (3,85 + 0,30)
       Gang W.C. im 2. Stock (0,90 + 0,30)x
                        x (1,10 + 30)
                 desired a desired.
                 Howh, wordow sand netladbadesand niesdoowen
              den Spengler) Vermenur any de un breit wiederher-
```

-all roll than, inductor alof has doug has illed con

Hone, 3.80 m

c) Deckemintersichten auf den Gängen und im modesbrage Stiegenhaus (Untersicht Stiegenhausdecke 4,20 x (2,40 x,0,15) = 03,1 202,103 6,93 " Gargdecke im 3. Stock (1,55 + 0,30) x 5,10= 9,44 " (1,40+0,30) x (4,10 +0,45) Hauseinfahrt (11,70+,0,30) x, (2,50+1832 + 0,30) =25,60 " 74,61 m2 13) Trandecken ausgewechselt - 31,01) a) E, Betondecken on tofall to teleron oner Trandecken neu wie Pos. A 6) 34,76 m2 200 000000 grosser Lichthof (Kehnstege)  $3 \times 1,20 \times (3,30 + 2 \times 0,15) = 12,96$ b) Beschüttung wie a) 1) = 34,26 m2 odegens neitening (s c) Entfall twock fleenoweens endorguezatete (d o) Einlandschichte neu herrestellt d) Putsschächte \* Baumeisterarbeiten Nachträge satsograf uan veteslignoten (II 1) Schutt aus dem kleinen Lichthof ausgeräumt 0.75 x 3,30 x 3,10 x 1,3 2) Umänderung der ruckwartigen Hofturoffnung in der Hofhauptmauer neben der W.C. Gruppe in eine Eenster öffnungon, zw. 00,01 Aufmauern eines Carapetes so 30 m stark magde 10 ffel 1,10/0,90 m, Einbinden in des anschliessende 34 47 3) Ctufen aufspitzen, inkrustioren und stocken deliseusli (von der Hauseinfahrt zu den Gängen) 4)a Vermauern der Einschüsse in der rückwartigen SM OB, AZ Feuermauer des linken Hintergebäudes in kleinen b lo.30 m' Nachmauern der Feuermauer 3 Scharen hoch unter dem Pultdach (700) 5) Gang W.C. im 3. Stock, Vormauering abgestemmt, (Auswechseln desschadhaften Dunstrohres, durch den Spengler) Vormauerung 30 cm breit wiederhergestellt und grob und fein verputzt samt Gerüstung, 3.20 m

loud mo of m 00.8

#### AUSMASSAUFSTELLUNG \*

First-Stehlatten

wagracht E x 3.40

at m s of nortallogots would s

#### zimmermannsarbeiten Todinota 1930013 punamananananananan

(tempteognie miserables) triesmy bus treisiles 1.) Pultdachstubl entfallt

Tim SE

Nachträge siehe (os. 6)

m E mestalenencelwa 2) Schalung für Ranchfangeirfassungen Julius ohner Vorder -2.02 x 0.20 x 2 / not 10 = 0.81 m2 0.81 m2 0.30 Totatal does Seitentoile 1.50 x 0.10 x 2 1,28 " de jenoubneja 3.20 x 0.20 x 2 0.0000 2 ha no 100 2,70 x 0.10 x 2 0,54 " iswismold of 2,40 1 3,00 x 0,20 x 4 2,70 x 0,10 x 4 1,08 2,10 x 0,10 x 2 1.60 x 0.20 x 2 0,31 11 0,64 1 0,28 # 1.40 x 0.10 x 2 0,80 11 2,00 x 0,20 x 2 0,32 " 1,60 x 0, lo x 2 0,80 11 2,00 x 0,20 x 2 0,30 " 1,50 x 0,10 x 2

0,92 " 2,3d x 0,20 x 2 0,41" 2,03 x 0, lo x 2

1,20 " 3,00 x 0,20 x 2

0,53 " 2,63 x 0.10 x 2

0,72 " (1,50 + 2,10)x 0,20

0,25 " (1,06 + 1,40)x 0,10 == (1,000 + 1,000 % 8) × 0,0

14.73

	Partie management of the Control of the	西京北京市公司	THE RESERVE AND THE RES	NAME OF STREET	Broken Broken	BE STATE OF	-
3.)	First-Stehlatten	lo om b	reit	8,00	m		
021	Sentingrophic party before and a	5 "	11	8,00	17		
4.)	8 Stück Sperren verläng	gert mi	t je	- THE R. P. LEWIS CO.			
~	2 Stück Ziegellatte	n je 2	m 1g.		32	m*	
5.)	Geländerholme für die I	Kehrste	ge im	grosse	n Lie	hthof	
V	geliefert und versetzt	(Beider	rseits	einge	stemm	it)	
	wagrecht 2 x 3.40	-	6.80 m	10-31		207109	
Simu	Zwischenstützen 2 x 1,1	lo m	2,20 "	0207	9 m	.*	
6.)	An Stelle der Pos. A7)	Abtrage	en des	Dachs	tuhle	s and	100
	C)/Pultdachstuhl wieder	herstel	llen, wi	arde d	er Da	chstuhl	
	nach Herstellen einer s	chwere	n Pölzı	ang ge	hoben	and in-	
	standgesetzt.Hiefür wur	den au	fgewend	iet 1t	. 1)	200'8	
33.70	40 Ziumermannsstunden	S	14.0	308 X	05.0	584	
	40 Hilfsarbeiterstunder	1 11	13.2	20	0,2,0	528	
	0,5 kg Nägel 80,1	п	6	1 3 x	95.0	× 073.	
	0,15 m3 Schnittholz	= it	1210.	S SE	II .	181.50	1
	the own to black a second			S X	S	1.296.50	-
	Z 3,30 Z - 35,0	22			this buy my had the		THE STATE OF THE S
	during dar raf-08,0	No office		A R	08.0	x 00.8	
	the Residence Late.			CEX	01.0	3,60 x	
	Ve. 00 A. Mich Conce to	2 122 88			08,0	Z 00.2	
	date w	-			01.0	I,50 %	
	on autopileun rient et in der Haussinfahrt et im	大学位于 <b>新</b> 自然 人们在认为的		2 2	03.0	2 30.8	
	1,25 * 1,00,044.0	14		2 2	0,10	2.80.8	
	unione for high-of-to in	-		18.2	53,0	3,00 %	
	Clauden, such SO. O.	24		23	01.0	2.65.2	
					-		

THE STATE OF THE S

02,0 30(01,3 + 03,1)

(1.05 + 1.40)x 0.10

(1,55, 2,50, 0,50) x 8 x 0,00 x 0,00 2,50 0; [1,500 + 1;00) x 8 x 0,50 x 'm 08,8 Ausmassaufstellung zu den Bauspenglerarbeiten. (1,60,0 m, 2 m (ov, 0 000, 1) (1,575 1,65 x 8 x 65 x 2 1857 Pos. 1 - 4) entfallen notalelatel 1 St. Aussteigfenster neu Pos.5) Veberhang 1,15 x 0,50 1,15 m Pos.6) BOY SET POR Feuermauer 0,70 x 0,50 0,60 x 0,40 = 0,48 m Putzleisten 0,30 x 0,08 2 (=,00,03 m'00,1) 5,50 x 0,50 = 5,50 mt how io latur -Ueberhang 0,55 x 0,50 0 = 0,55 m' 00.0 8,41 m' (2,02 + 1,05) x 2 x 0,35 0,08 mbr. 0,35 m br. 6,14 m Pos.7) Kamineinfassingen: (2,02 × 0,60) × 0,08 × 2,62 m<sup>1</sup> BOLDS MY Putzleisten (2,65 + 1,05) x 2 x 0,35 [0.20T or,o x oe,e piticeton Putzleisten " (8,65 \* 0,60) x 0,08 2 3,25 d (1,43 + 1,30 + 1,05 x 8) x 0,35 am as A Putzleisten . (1,43 A 2 x 0,60) x 0,08 2,63 " (1,57 - 2 x 0,90) x 0,35 Putzleisten 1,57 × 2 × 0,60) × 0,08 × 2,77 " (1,75 x 2 × 1,05) x 0,35 Putzleisten (1,75,x 2, x 0,60) x 0,08 4,10 to to to the 1 (01.20% 2,23 " (1,18 + 1,05) x 0,35 Putzleisten (1,18 × 0,60) × 0,08 × 001,78 00,1 3,65 7 (1,55 + 1,05 x 2) x 0,35 17,15 m' 32,17 m'

8

```
Putzleiston
         (1,55 + 2 x 0,60 + 0,20) x 0,08 2,95 m'
(1,60 + 1,05) x 2 x 0,35
                                              3,30 m1
       Putzleisten wood nen be medledelige eensua
         (1,60× 0,70) × 2× 0,08/
                                      4,60 "
                                             5,24 "
        (1,57 + 1,05) x 2 x 0,35
                                      mollenimo
                                               Pos. 1 -47
        Putzleisten
        (1,57 × 0,70) x 2 x 0,08
                                                   [2.009
        (1,55 + 1,05 + 0,80) x 0,35 3,40 "
        Putzleisten
        (1,55 + 0,65 x 2) x 0,08 2,85 "
(1,60 + 0,85 x 2) x 0,35 3,30 "
        Putzleisten
        (1,60 × 2 × 0,65) × 0,08 × 00, 2,90 m 1000
(1,90 + 0,85 × 2) × 0,35 3,60
                                       3,60 "
        Putzleisten
 (1,90 + 0,65 x 2) x 0,08 . 3,20 0
               38,19 m' 51,01 m' 7.00
        51,01 m' x 0,35 = 17,85 m2 = (0,1 + 30,8)
        38,19 m' x 0,08 = 3,06 m2
                                                 21,91 m2
        Saumeindeckung repariert

hofseitig 9,90 x 0,40 = 3,96 m2

14,00 x 0,50 = 7,-- m2

3,40 x 0,30 = 1,02 m2
Pos.8)
                  0,70 x 2 x 0,30 = 0,42 m2 4,00 x 0,30 = 1,20 m2
                                  = 1,80 m2
                  2,20 x 0,40
                                  = 0,88 1 14,48 m2
                           88,5 E
                                  todyo
       Saunrinnen repariert ( 10,10 m 14,40 m
Pos.9)
                                     3,95 16 11111
                  W. 0,80 x 2 = 1,60 "
      2,10 " 35,75 m
Pos.10) 4 Stück Aussteigfenster Augo (00.
                                   x (30, 1 + 81,1)
Pos.11) Brandmauereindeckung repariert
                  7,30 x 0,90 00,0 6,57 m2
                   (1,65 - 0,05 x 8) x 6,35
            8,65
```

17,15 m' 32,17 m'

Ta canada ... 11 40 17,15 m' 32,17 m' ...

```
Pos. 12)
        Anstrich
        aus Pos.5) 1 Aussteigfenster 1,- m2 offel (ef. so
            " 6) 8,41 m' x 0,50
                                      4,21 "
                 3,00 x 07,0 x 50,8
                                     20,91 "
                                     14,48 m2 (01.509
          unit 8) Junio se Propor dens
                                     17,88 m2
            " 9) 35,75 m x 0,50
                                     1 mm 11
                                      6,57 m 5130
         " " 10) - 4 St. Ausstelgfenster
                                                  69,05 m2
        н п 11)
                                                  Pos. 21)
Pos.13) Giebol- und Seiteneinfassungen neu hergestellt
                                      2,56 m2
        Ichsen 7,30 m x 0,35
                                     0,58 "
        P.L. 7,20 x 0,08
                                      2,70 11
               7,70 m1 x 0,35
               8,10 x 0,08 /11103= 201 80,65 % 0018
                                      0,58 11/
        Ueberhang 1,15 x 0,50
                                      0,35 11
        Feuermauer o, 70 x o, 500
                                      0,24 11
                  0,60 x 0,40
                                      0,03 11
                  0,30 X 0,08
                               = CL .52,75 HOLITARE! (68.009
        Weberhang 5,50 x 0,50
                        19,50, Sm 13,01 10,44.m2 aus
                             = m' x 0,50 br 20,88 m
                                       (85 11
Pos.14) in Pos.7) enthalten of an og. 23 og. 2 'm os. 30
        Saumeindeckung repariert gassenseitig
Pos.15)
                                      20,30 m
                                      32,20 1
                                    52,50 m
      1,80 + 4,35 + 2,05 + 2,60 F1800 esc 35 101 Today 10 mt
                               Addm breit . 21, - m2
                94 m2
Pos.16) Saumrinnen repariert 20, - m.
                            31,80 " 51,80 m
                  3.70ml
         Lichthofeinfassungen repariert mal a mortamud
Pos. 17)
         (2,35 + 3,20 + 3,00) x 0,40 = 10 3,42 m20 118 I
                                       2,68 1
         (2,70 + 4,00) x 0,40
                                ##
                                       0,30 11
                1,50 x 0,20
                                 23
                                       1,60 11
                4,00 x 0,40
```

```
11)
```

```
Pos.18) Ichsen repariert 6,50 x 0,60 = 5,20 m2
5,30 x 0,85 = 4,51 m2
2 x 5,00 x 0,70 = 4,20 m2
                                                       13,91 m2
  Pos.19) Brandmauereinfassung repariert
          7,10 x 0,90 = 6,39 m2
                        Tow & at. Augsterang
  Pos. 20) 3 Stück Aussteigfenster
  (8,30+0,80+4,00)x000 = 9,30m2
            Tagar x 20.12 - a fer x in graf.
 Pos. 221
         Blechdach neu hergestellt o, o zol,
          3,70 x 1,52 = 5,62 m2

P.L. 5,50 x 0,08 = 0,44 m

Samstreifen 3,30 x 0,15 = 0,50 m

Wetterschenkel 3,70 x 0,20 = 0,74 m
            0100 0010
 Pos.23) Anstrich Pos. 13 - 22
                              obcinous distour ofte
        aus Pos.13) 10,44 m2
        " 15) 21,-- m2
" 16)
51,80 m' x 0,50 25,90 m2
13 83 OS
        aus Pos. 17) 8,-- 1
              19)
                     6,39 11
               20)
       3 St.Amesteigfen-
ster aus Pos. (22)
                  3,-- 11
                     7,30 " 95,94 m2
       ausser K.V. 108 44 2 570 Jab Proger Samprismal
     Wetterschenkel über Windfong
                                                      Pos.16)
                                3,70m/
     Dunstrohr Ø 12 cm 3 m
                                                      (VF. BOS
 2) 1 Stück Dunstschlauchkopf
            2,68,8
                                03,00 2 (00) 4 07,0)
                                Libox office
```

09:00 = 00:9

ros.12) Anstrion

## E.) Dachdeckerarbeiten.

Entfallt Pultdach wurde nicht abgedeckt Einputzen der Putzleisten auf den Rauchfangköpfen Ausmade wie D) (12,93) (2,02 + 2,65 + 1,43 + 1,75 + 1,18 + 2,35 + 1,55) x 2/4205 41,85 m' + 1,57 + 1,60 + 1,57 + 1,85 + 22 x 0,45 Aufdecken der Ortssaume bei den Rauchfangköpfen Wie Bauspengler Pos. 7) und Wiederbeidecken nach 2a) 89,20 m Fertigstellung der Bauspenglerarbeiten, 51,01 + 38,19 Instandsetzen (Webersteigen) der Dachflächen 125,32 20,30 + 15,40 126,74 m2 Gassenseite 204,32 32,20 + 26,40 208,03 m2 9,80 + 12,40 86,58 m2 Hofseite 4,62 m2 4,20 X 2,20 growen Lichtha 74,46 m2 10,20 x 7,30 Pultdach 647,85 m2 646,31 Firsteindeckung mit vorh. Firstziegeln erneuert 1,80 + 4,35 + 2,05 + 2,60 + 1,60 + 4,35 + 2,65 = 19,40 m

5) 8, - m3 Schuttmaterial vom Dachdecker und Spengler vom Dachboden auf die Strasse geschafft und deponiert.

/achtrag zoztrajou H.) Bauglaserarbeiten. Neuverglasung in Holz, an 4 Tafeln 28/70 cm 0,80 m2 3,36 m2 0,12 3,20 11 20 = " - 40/40 cm 0,12 0,96 " 8 - W - 28/42 cm \$5.05 (\$40 + 2 x 4 10 + 4,00 + 2) Reparaturverglasung in Holz Saug- u. sur Bere Wohnnung fernter 242 Tafeln 42/60 cm 0,26 62,92 m2 3) Reparaturverglasung in Eisen 1,04 m2 13 Stück 22/35 cm Kathedralglas Verliebter voit Houston und Hindfang 4 Stuck loo/loo cm 1,00 4,-- m2 5) Umglasen für Tischler und Schlosser - Ques-weitstaglasen 25, 90 m2 = 102 tafelu #2/60 cm -1) Heuanstrich = OS.I x 00.0 x 30.0 = 4,49 m2 = 9,93 m2L 1 Windfang 1,12 W x 1,30 \$ 4,49 m2L 14.42 hievon ab Glaslichten (0,40 + 0,66 + 0,40)x

x 1,10 x (2,10 - 1,30) = 1,28 m2

18 27 Oberlichtflügel 0,48 x 0,60 x 1,30 = 0,3744m2 0,48/1;15 ce,0 neterolacio - " - .58

30 28 Unterflügel

Sm SE, 8 Sm AS, I Sm SA, 0 =

Sm page SM ST. IS

21.5% 0,48 x 1,15 x 1,30 0 = 0,718 m2 20,09 m2 Uebertrag 57,75 m2

1,00 x 8,00 x 2,10 )

21,12 m2

Nachtrag

## Zimmermalerarbeiten.

1) Gange 1 3. Stock (52,35)	
Wande: $(1,55+2\times8'+4,20+5,10+6,50+7,-+$ +2+1,40+8,50) (3,20+3,30+5,40) =	518,27 m2
Gang W CS 2 x [(0,90 + 1,10) + (0,90 + 1,30)] x 9,90 =	83,16 m2
Gänge Erdgeschoss [47, 40]	
[1,40 + 2 x 4,95 + 9,55 + 0,45 + 6,40 + 2 x 1,15 +	162,18 m2
+ 1,20 + 1,40 + 8,60 + 6,50 X 3,40	27,54 D2
Gang W CS [0,90 x 4 + 2(1,15 + 1,10)] x 3,40	-
Gangdecken 3 x [(8,00 + 4,20 + 5,10) x 1,55 + (7,55 + 1,10) x 1,40 + 1,00 x 1,10] [40,03] =	120,00 102
+ T 10 7 T 2 2 2	6,48 m2
Decken in Gang W G <sup>S</sup> (0,90 x 1,10 + 0,90 x 1,30) x 3 = $\frac{1}{4229}$	34,35 33,09 m2
Gangdecken im E.G. 1,20 = + 1,15 x 1,20 =	2,03 m2
Decken in Gang W CS 0,90 x (1,10 + 1,15)	30,25 m2
Decke über Hauseinfahrt 2,50 x (11,20 + 2 x 0,25)	982,09 m2
Wande Housetinfabrit 2x (11,20-1,20+0,90) x 3,00 = +0,4000	1062,83
2) Stiegenhaus (2,10 x W + 2 x 0,85) x (3,50 + 3,70 + = (8,30)	122,75 m2
Kellerabgang (2,10 x # + 2 x 0,85 + 0,70 x # + $\frac{320}{2}$ =	1.9,99 m2
(12,492)	17,64 m2
Stiegenhausdecke Wie B 12 C	45.86
Stiegenuntersichten	63,30 m2
4 \$ x (2,102 x T + 2,80 x 1,00 - 0,72 x F) x 1,4	
2 (8,19)	223,69 m2
the reduction was discovered to the statement of the stat	206,29

überprüt

and a control of the control of the

Stadtbaumelster
J. Odwody & Ing. J. Weldlach
Wien VIII, Josefstädter Straße 87

GERAUDEVERWALTER WILHELM HOLL gerichtlich beeideter Sachverständiger Wien, 3., Untere Vioduktg. C., U 14-0-62 m3


### Dient nur zur Verrechnung der 1%igen Prüfgebühr.


Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 26/1951). Beilage zu Zahlungsansuchen Nr. Wohnhauswiederaufbau Name des Kreditnehmers: Hedwig Gottlieb W 8 a Leistungsrechnung Anschrift des Bauvorhabens: Wien 3., Adams gasse 27 3fach einzureichen Rechnungsleger: Dipl.Ing.Robert LEDER, Ziv.Ing. Grundzahl f. Bauwes en Anschrift: 15., Fünfhausg. 17-19 4298 An das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederauf baufonds) in Wien Ort: Wien Datum: 12.12.1955 Leistungsrechnung Nr. 2 (Honorarnote) Auf Grund des beiliegenden Zahlungsansuchens Nr. 3 des obenangeführten Kreditnehmers ersuche ich um Überweisung meines Prüfhonorars in der Höhe von 1% der im Zahlungsansuchen von der (den bauausführenden Firma (Firmen) nachgewiesenen Leistungen. Festgestellter Betrag in S: 1,421.24 1,000 ---267187 Anzuweisender Betrag: 270.00 Dem Kreditnehmer gleichzeitig angewiesener Teilbetrag: 8,530 Den auszuweisenden Betrag bitte ich auf Postsparkassenkonto-Nr. lautend auf Dipl.Ing.Robert Leder, Wien oder auf Bankkonto-Nr. , bei der (dem) ..... (Name des betreffenden Creditinstitutes) über PSA-Wien Nr. zur Überweisung zu bringen.

Anmerkung: Diese Honorarnote ist nur zusammen mit einem Zahlungsansuchen des Kreditnehmers einzureichen.

<sup>\*)</sup> Nichtzutreffendes ist zu streichen.

<sup>\*\*)</sup> Der Gesamtbetrag beinhaltet nicht nur die neu beantragte Prüfgebühr, sondern die Summe sämtlicher vorhergehender Honorarnoten. Der starkumrandete Teil wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau ausgefüllt







Jadtbaumeister
Judwody & Ing. J. Weldisch
Wien VIII, Josefstädter Straße 87
Telefon A 23-3-45

M. Abt. 25
Authors also Süd"
18, NOV. 1805

L/Ja

15. November 1955

Abschrift.

An das

Bundesministerium für Handel & Wiederaufbau, Verwaltung des Wiederaufbaufonds I,

Wien, I.,

Stubenring 1

Betr.: Wiederaufbau Wien III-, Adamsgasse 27, W 4298

Wir geben höfl. bekannt, dass die genehmigten Wiederaufbauarbeiten am Hause Wien III., Adamsgasse 27, W 4298 mit heutigem Tage fertiggestellt wurden.

Hochachtungsvoll

Stadtbaumeister J. Odwody & Ing. J. Weidisch

Abschrift an den Landeshauptmann für Wien, z.Hd. der Magistratsabteilung 25,

Wien, X., Gudrunstrasse, Amtshaus.

BUNDESHINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

M. Abt. 25 Außenstelle "Süd"

Eingelangt: - 1. SEP. 1955

Zahl: F TT 4/52

Beilagen:

Zl.: W 4298/6-II-14b/55

Betreff: Zahlungsansuchen Nr. 1

Beilagen

4917019

1.) An Frau Hedwig Gottlieb vertr. durch Hausverw. Wilhelm Holl,

Wien III., Unt. Viaduktg. 55

Auf Grund des Zahlungsansuchens Nr. 1 wurden für das Bauvorhaben Wien 3., Adamsgasse 27 angewiesen:

a) für Bauleistungen einschl.d.Nebenkosten S 80.000.-auf Konto Nr. 95.381 bei der

DEX PSA

b) für 1%-ige Prüfgebühr auf Konto Nr.

bei der

über PSA

daher insgesamtS 80.000.==

' Ergeht gleichlautend an:

2.) a) den Landeshauptmann von Wien MA 25, Wien XVII., Parhamerpl.18

- b) den Landeshauptmann von
- 3.) Herrn Dipl. Ing. Robert Leder, in Wien 8., Josefstädterstr. 87

24. August 1955

Für den Bundesminister:

Dr. Kröner

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:

M. Abt. 25
Eingelangt 61. Aus. 180
20/1
Beilagen

Grippe Nahukain-Hiederaufban

Wien XVI

Das 3 Hoch habe Eclogebande om verkehrruhigen Gassen gelegen, misch durch einen bleinen Bombendreffer mi Hof mid whitch et ilitteresplitter leicht beshordigt.

Durch die obdopdierung sonberten soll der Allbertound uns hand gesetzt merden. Die krieg sschadeurbehebung umfall um wesentlichen Tofabstehn Bracier, toffussæde, Sustandschung der Feuster (hofseit) durch die Professionisten, some duften

gung von Deckenter law.

Descholectioning mit vertechning durchgefichet (shue Flachdoch).

Die Korten hierfür siend im etresichen (117) enthalten mud betra-

gen not 21,000 Joh.

For Jos die Behelmigen von Zertschaden betreffen minden von

Einsprufer begerchnet.

Firs die Kenhenstellung der Jessenfrusede int keine Bornbemilbigung bergeschlossen etachdem um deusaben die gerunge Beschandigung nur Zeitschonden betrifftmid daher micht mit einer Genehmigung war Fondimittel hiefin zu rechnen ast zumiche auf eine Bebringung der Banbern Urgung mit der Berupol. gen Planen versichdet.

Magistrate abtoiling 25
Gruppo Wohness - Wiedersufbau

U. d. co. 3, 10, H v. 23)

Wien X. Toibuoninstr. 47

tay,

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Z1.: W 4298/1-II-14/55

M. Abt. 25

M. Abt. 25

Bescheiden Allegeranten Allegeran

Gollagen \_\_\_\_

In Erledigung des Ansuchens vom 4. 1. 1952 --- wird der Frau Redwig 8 o t t l i e b

für die Wiederherstellung des Wohnhauses 100 5., Adams. 27. --

Grundstück-11.: 168/3 --- - - inliegend im Grundbuch der Katastralgemeinde Landstrasse --- unter EZ. 2415 ---

aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gemäß § 15, Abs. (2), des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBL.Nr. 130/1948), in der derzeit geltenden Fassung ein unverzinsliches Darlehen im Betrage von S 167.500.

(in Worten: einhundertsechzigsiebentausendfünfhundert - - - - Schilling)

bewilligt. Das bewilligte Darlehen stellt einen Höchstbetrag dar. Die endgültige Höhe des Darlehens wird (innerhalb dieses Betrages) erst nach Genehmigung der Schludabrechnung (siehe Punkt 11) festgesetzt.

Dieser Bewilligung sind die im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz enthaltenen einschlägigen Bestimmungen zugrunde gelegt. Die Zuzählung erfolgt nur unter den im folgenden einzeln angeführten Bedingungen und Auflagen:

1) Zur Sicherstellung des Darlehens ist das Pfandrecht auf der Liegenschaft EZ. 2415 — der Kat. Gem. In voller Höhe des bewilligten Betrages einzuverleiben. Gehen dem Pfandrechte für die Forderung aus diesem Darlehen sonstige Pfandrechte im bücherlichen Range voraus, so sind diese Pfandrechte nach Tilgung der ihnen zugrunde liegenden Forderungen vorbehaltlos zu löschen. Die Löschungsverpflichtung ist im Grundbuch anzumerken.

Alle grundbücherlichen Eintragungen sind vom Darlehensnehmer zu veranlassen.

-2.

2)Der Darlehensbewilligung liegt der letzte dem Wohnhaus-Wiederaufbanfonds bekanntgegebene iestenstand der im Pkt.l genannten Liegenschaft vom zugrunde. Demaufelgerdarf (dünfen) dem
Pfandrecht des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

#### (Siehe jedoch Punkt 21).

im Range vorangehen.

- 3)Das Darlehen wird nach Maßgabe des Baufortschrittes unter folgenden Bedingungen flüssiggemacht:
  - a) Ordnungsgemäße Errichtung des Schuldscheines. Die erforderlichen Schuldscheinvordrucke (1 Original und 3 Abschriften) sind bei der Österreichischen Staatsdruckerei, Wien III., Rennweg 12a, erhältlich. Das Original (färbig) ist ausschließlich für den Fonds bestimmt.
  - b) Nachweis der grundbücherlichen Einverleibung des Pfandrechtes und der allfälligen Anmerkung der Löschungsverpflichtung (Pkt.1) durch Vorlage eines Grundbuchsauszuges und des Schuldscheines.
  - c) Bekanntgabe eines auf den Namen des Darlehenswerbers lautendes Konto, auf das die Auszahlungen erfolgen sollen.
  - d) Bekanntgabe, welcher der Miteigentümer bevollmächtigt ist, die Dar-'lehensvaluta in Empfang zu nehmen (Inkassovollmachten).
  - e) Vorlage von höchstens Zahlungsansuchen, die nach Maßgabe des Baufortschrittes zu erstellen sind.
  - f) Abschluß einer Versicherung und Vorlage des Sperrscheines (siehe Punkt 13).

Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) stellt die jeweils aufgewendeten Wiederherstellungskosten fest und zählt die Darlehensvaluta in abgerundeten Teilbeträgen, jedoch nur bis zur Höhe der zur Behebung der Kriegsschäden tatsächlich aufgewendeten Beträge, höchstens bis zu dem in diesem Bescheid bewilligten Darlehensbetrag, zu. Die dem Darlehenswerber vom Fonds zugezählten Beträge sind binnen 2 Wochen an die bauausführende Unternehmung zu überweisen. Eine längere Zurückbehaltung ist nur mit Zustimmung des Fonds zulässig.

4) Mit dem bewilligten Betrag sind die Wiederherstellungsarbeiten entsprechend den vorgelegten und überprüften technischen Unterlagen,
u.zw.Bau-und topographische Beschreibungen, Bauplüne, Massenberechnungen,
Kostenvoranschläge samt Leistungsbeschreibungen, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, durchzuführen.

Der gesamte Kriegsschaden am genannten Wohnhaus ist zu beheben. Die Wohnungen sind schlüsselfertig beziehbar herzustellen. Änderungen der Bauausführung bedürfen der Genehmigung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds (siehe Punkt 10).

5) Die Wiederherstellungsarbeiten sind-soferne nicht schon erfolgtzu beginnen, gehörig fortzusetzen und
innerh. durch schlüsselfertige und vollbeziehbare HerstelMing des Bauwerkes zu beenden.

6) Beginn und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten, sowie Name und Anschrift des Bauführers sind dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und dem zuständigen Landeshauptmann unverzüglich schriftlich bekanntzugeben.

7) Der Beginn der Wiederherstellungsarbeiten ist dem das Ansuchen bearbeitenden Erstprüfer (Organ des Landeshauptmannes, Ziviltechniker, Prüfingenieur) mitzuteilen; diesem ist jede Einsicht in die technischen Unterlagen zu gewähren, soweit dies für die Überprüfung der Abrechnungsunterlagen erforderlich ist.

8) Dem Darlehensnehmer wird aufgetragen, die bauausführenden Unternehmungen vertraglich zu verpflichten, die Arbeitskräfte, die zusätzlich zu dem Stammpersonal der genannten Unternehmungen für die Durchführung des vorliegenden Wiederaufbauvorhabens benötigt werden, nur über das zuständige Arbeitsamt anzufordern.

9) Straßenseitig ist für die ganze Dauer der Wiederherstellungsarbeiten an deutlich sichtbarer Stelle des Bauobjektes ein rot-weiß-rotes Schild von 1,5 m x 2m Größe anzubringen, das ausschließlich folgende deutlich lesbare Aufschrift zu enthalten hat:

Wiederherstellung aus (rot)

Fondsmitteln des

Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau (weiß)

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) (rot)

lo) Soll vorBeginn der Wiederherstellungsarbeiten oder im Zuge der Bauausführung der bekanntgegebene, verantwortliche Bauführer oder ein bauausführender Gewerbetreibender oder der das Ansuchen überprüfende Ziviltechniker gewechselt werden, so ist hiezu vor Auftragserteilung unter Angabe der Gründe schriftlich die Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzuholen. Tritt durch diesen Wechsel oder sonst eine Änderung in den diesem Bescheid zugrunde liegenden technischen Unterlagen ein, so ist auch hinsichtlich dieses Umstandes die Genehmigung des Fonds vor Auftragserteilung schriftlich einzuholen. Die auszuwechselnden technischen Unterlagen (Kostenvoranschläge und sonstige Beilagen) sind in dreifacher Ausfertigung einzureichen und durch den

das Ansuchen bearbeitenden Erstprüfer (Landeshauptmann oder Ziviltechniker) überprüfen zu lassen.

- 11) Spätestens (44) Wochen nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten ist dem Wohnhaus- iederaufbaufonds eine Schludabrechnung
  (Schludzahlungsansuchen, Vordruck W 9) vorzulegen, die mit den Leistungsabrechnungen der Bauausführenden (Vordruck W 8) belegt sein
  muß. In den Fällen der Erteilung einer Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ist diese im Original (oder amtlich beglaubigter Abschrift)
  der Schlußabrechnung anzuschließen.
- 12) Nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten, jedoch noch vor Einreichung der Schlußabrechnung, ist straßenseitig an gut sichtbarer Stelle über dem Tor des Hauses eine Tafel mit folgendem Text anzubringen:

"Dieses Haus wurde in den Kriegsjahren 1939/1945 Zerdfört (beschädigt) und aus Fondsmitteln des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau in den Jahren "unter Bundeskanzler Bipt. Ing. Julius R a a b wiederhergestellt."

- Die Kosten der Tafel können in das Fondsdarlehen eingerechnet werden. Die Tafel kann bei jeder einschlägigen Firma bestellt werden, die sich jedoch bei Ausführung an das vom Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ausgewählte Muster halten muß.
- To) Das Wohnhaus, für dessen Wiederherstellung dieses Darlehen in Anspruch genommen wird, sowie etwa weitere auf der gleichen Grundbuchseinlage befindliche Gebäude sind für die ganze Dauer des Darlehens bei einer inländischen Brandschadensversicherungsanstalt ausreichen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zu sperren. Der Sperrschein ist der Fondsverwaltung vor Einreichung der Schlußabrechnung vorzulegen. Die Versicherungsprämien sind an die Versicherungsanstalt pünktlich zu bezahlen.
- 14) Die Vernflichtung des Bewerbers, das Darlehen zurückzuzahlen, beginnt mit dem Monätsersten, der der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs-und Benützungsbewilligung folgt; wird jedoch diese Bewilligung dem Fonds nicht binnen 3 Monaten, gerechnet von dem von der Fondsverwaltung festgelegten Tage der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten an, vorgelegt oder ist die Erteilung einer baubehördlichen Bewohnungs- und Benützungsbewilligung nicht vorgesehen, beginnt die Verpflichtung des Bewerbes, das Darlehen zurückzuzahlen mit dem Monatsersten, der dem von der Fondsverwaltung festgestellten Tage der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten folgt. Die Tilgung des Darlehens erfolgt durch

jährliche Tilgungsraten in der Höhe von 1 1/3 % (in Worten: ein und ein Drittel Prozent) der Darlehenssumme. Diese Tilgungsraten sind in zwei gleichen Teilbeträgen (Tilgungsquoten) am 1. I. und am 1. VII. eines jeden Jahres fällig, erstmalig an dem der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs-und Benützungsbewilligung oder-in Ermangelung einer solchen-der-Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten zweitfolgenden Halbjahrstermin. Mit dem ersten Teilbetrag ist auch der Tilgungsbetrag für die zwischen dem Tage des Beginnes der Rückzahlungspflicht und dem diesem Tage zunächstliegenden Halbjahrestermin gelegenen Monat zu entrichten. Für den Fall, daß die Rückzahlung der Tilgungsquoten nicht zeitgerecht erfolgt, werden Verzugszinsen in der Höhe der jeweiligen Bankrate pro Monat angerechnet und eingehoben werden. Dem Darlehensnehmer steht an den Fälligkeitsterminen der Tilgungsquoten (1. Jänner und 1. Juli) das Recht der halbjährigen Kündigung des Darlehens zu, Diese Kundigung hat schriftlich an die Fondsverwaltung zu erfolgen.

- 15) Für die Dauer des Darlehens (also bis zu dessen völliger Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu, Auf-Oder Umbauten des Gebäudes Oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen
  ohne vorherige Zustimmung des Wehnhaus-Wiederauf baufonds unzulässig.
- 16) Der jeweilige Eigentümer der Liegenschaft ist nach Durchführung der Arbeiten auf Grund dieses Bescheides verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Bauzustand zu erhalten.
- 17) Auf Verlangen der Fondsverwaltung ist die erfolgte Bezahlung der für die belehnte Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypotheken nachzuweisen.
- 18) Gemäß Erlaß des Bundesministeriums für Pinansen vom 9. Mai 1953 lo2.517-lo/53, ist die offene Überwälzung der Umsatzsteuer in Kostennoten der Architekten nicht statthaft. Demgemäß können
- 18) Fordsmittel hiefür nicht zuerkannt warden.
- 19) Für den Fall, daß die Liegenschaft zur Gänze oder in Teilen in das Eigentum anderer als der im Abschn. I genannten Personen übergeht, ist dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gleichzeitig mit dem Beschluß des Grundbuchsgerichtes über die Eigentumsübertragung eine Erklärung der neuen Eigentümer vorzulegen, aus welcher hervorgeht, daß diese in das bestehende Schuldverhältnis unter

20) Der Wohnhaus-Wiederaufbauf onds kann die Darlehensbewilligung widerrufen, wenn:

a) das Darlehen erschlichen wurde;

b) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) zum Zwecke der Umgehung oder Vereitelung der Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder sonst die Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes zu umgehen versucht hat;

c) Der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) Geldbeträge, die ihm auf Grund des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes gewährt worden sind, ihrer Bestimmung entzieht und dadurch die Erreichung des in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Zwockes vereitelt oder

gefährdet;

d) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) aus seinem Verschulden die Bestimmungen dieses Bescheides, insbesondere über Beginn, Fortsetzung und Beendigung der Viederherstellungsarbeiten nicht einhält:

e) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) bei Durchführung der Wiederherstellungsarbeiten in wesentlichen Punkten eigenmächtig von der bewilligten Bauausführung abweicht oder eine

solche Abweichung gutheißt;

f) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) die sonstigen Bestimmungen, die in die sem Bescheid oder im Schuldschein (siehe Punkt 3a) enthalten sind, nicht einhält oder umgeht;

Wurde der Widerruf der Darlehensbewilligung ausgesprochen, so werden bereits zugezählte Darlehensbeträge unter Beachtung einer höchstens dreimonatigen Frist zur Rückzahlung gekündigt.

- 20) Zum Früfingenieur für die Überprüfung der Teil- und Schlusssahlungsansuchen sowie zur Überprüfung des Banfortschrittes und der Einhaltung der der Darlehensnehmerin auferlegten Verpflichtungen wird Herr
  Ing. Robert L e d e r , Wien 15., Fünfhausg. 17-19, bestellt.
  Die für seine Tätigkeit hiemlt festgesetzte Vergütung von 1 % der
  reinen Baukostensumbe bildet einen Teil der Wiederherstellungskosten
  und ist in der mit diesem Bescheid zugesicherten Darlehenssumme Dereits enthalten.
- (21) Die Darlehenswerberin hat die Baukosten der im Wege der Ersatzvornahme durch die Gemeinde Wien durchgeführten Erbeiten, soweit diese Gegenstend dieser Darlehensbewilligung sind, u.zw. in der Eghe von S 20.704.88 im ereten Zahlungsansuchen anzusprechen. Bie ist verpflichtet, diese Kosten aus der ersten Zahlung des Wohnhaus-Wiederaufbeufonds

Durch die vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) vorgenommenen Überprüfungen wird die "Verantwortlichkeit der Planverfasser, der Bauführer und der sonstigen Beteiligten weder eingeschränkt noch aufgehoben.

III.

Der Darlehenswerber ist verpflichtet, den Ausfall, den der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds im Falle der Zwangsverwaltung oder Zwangsver-7-

steigerung der belehnten Liegenschaft etwa erleidet, zu tragen und dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds überhaupt alle durch Nichterfüllung der übernommenen Verpflichtungen entstehenden Kosten zu ersetzen.

IV.

Der Wohnhaus-Wiederauf baufonds nimmt die Erklärung vom und die Auswechslungskostenvoranschläge vom zur Kenntnis. Die Auswechslungskostenvoranschläge sind der Abrechnung zugrunde zu legen. Lohn-und Preisbasis, Stichtag

V

Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Art.II, Abschn.A, Allgemeiner Teil, Post 1, der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnung 1950 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S lo. zu entrichten.Der Darlehenswerber wird aufgefordert, diesen Betrag binnen 2 Wochen in Form von Bundesstempelmarken unter Angabe der Nummer an die Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzusenden.

## Begründung:

Die Bedingungen dieses Bescheides sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs. (2) begründet. Ergeht an:

1. (zweifach mit Rückschein)

Frau Hedwig G o t t l i e b , z.Hd.d. bevollm. Gab. Varw. Wilhelm H o l l , W i e n III.. Untere Viaduktg. 55

Berra Landeshauptmann von Wien, M.A.25.

1 e n XVII., Parhamerplatz 18,
zur dol Zl.: M.A. 25 F 3994/52 Z.g.X.

22. April 1955
Für den Bundesminister:
i.A.: Dr. Heinzer

./.

- \*) zu bezahlen und dies dem Wohnhaus-Wiedergufbaufonds nachzuweisen. Für den Fall, dass die Kraatzvornahme/durch ein Ffandrecht der Gemeinde Wien gesichert wurden, ist dieses Pfandrecht bie zur Vorlage des Schlusszahlungsansuchens bedingungslos zu lüschen. Diese Verpflichtung ist im Grundbuch anzumerken.
- 22) Die in den Kestenvoranschlägen unter Beifügung des Buchstabens
  "Z" gestrichenen Fositionen wurden als Zeitschäden festgestellt.
  Für deren Behebung kann ein Darlehen aus Mitteln des WohnhausWiederaufbaufonds nicht zuerkannt werden.
- 23) Dieser Bescheid tritt erst in Kraft, nachdem dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonde die Baubewilligung und die Konsenspläne vorgelegt

. A E o came arm add attended and bear

+ 1 1 1 1 Washing Trends

SEL SITE OF

Für die Richtigkeit der Aussertigung:

M. Abt. 25 Mai 1955
Eingelangt Zahl
Beilagen

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 26/1951

Ort des Bauvorhabens 55

Wohnhaus-Wiederaufbau. Verzeichnis der Beilagen

W2

Bewerber: Hedwig Gottlieb vertr.d.Hausverwaltung
MXXX Wilhelm Holl, Wien, III., Untere

Verzeichnis der Beilager zum Ansuchen

einfach beilegen

W4298

Verzeichnis der Beilagen

Wien, III., Adamsgasse 27

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds\*).

Beilage- Nummer:		
Nummer	Grundbuchsauszug	einfach 1
	Grundbuchsauszug der Baurechtseinlage	. einfach
Prompt 12 11 11 (40) (1/44) (1/44)	Baurechtsvertrag	. einfach
2	Vollmachten 1 Stück	einfach
3	Pläne (Skizzen) des Altbestandes 6 Stück = Neubestand	. einfach 🔗
4	Topographische Beschreibung des Altbestandes = Neubestand	einfach
5	Baubewilligung	. einfach
14	Baubeschreibung	. zweifach 2
	Baubehördlich genehmigte Pläne des wiederherzustellenden Gebäudes Stück	. dreifach
	Topographische Beschreibung des Neubestandes	. einfach
9	Massenberechnung	dreifach 🍮
7	Kostenvoranschläge samt Unterlagen	
8	Zusammenstellung der Gesamtkosten	dreifach 3
9	W 11	stan-fach 3
10	Zusammenstellung der Kosten der Ersatzherstellungen	1-fach 1
2/	2 4 4	-fach
uperpas	4 om 8.1.52	-fach
100		-fach
Adde	With I	-fach
7	ingledo 1	24
ACREAGE.	OF ALL INVEDIMAL	TED

Wien /, am 29.Xii.1951

WILBELM HOLL

terichilich besideler Sachrenslandiger

wien, 3., Untere Viaduktg. 65

W 14-0-62

(Eigenhändige Unterschrift)

<sup>\*)</sup> Erläuterungen siehe Merkblatt. Nichtzutreffendes ist zu streichen, sonstige weitere Beilagen sind anzuführen.

## Baubeschreibung

Das Objekt steht auf einer Eckparselle an der Adamstoge - Hetzgasse Von der Gesamtfläche von 797.10 m2 sind 639.18 m2 Jergasse Versorgung mit Gas. Wasser und elektr. Strom ist vormanden. Abwasserabfuhr erfolgt durch Steinzengroimkanal.

Binfriedung gegen den Hof des Nachbargebäudes durch ca 2 m hohe

Hofabschlussmauer.

Geheteig: Granitpflaster.

Aanderungen der Liegenschaftsgrenzen sind nicht erforderlich.

Baubeschränkungen sind nicht vorgesehen.

Die Art der Bebauung entspricht berg Ban- und Baufluchtlinie Gebäude-höhe Banweise Massengliederung und Verbauungsdichte den bestehenden Vorechriften.

Erbanungsjehr: og 1880

Umbauter Raum : 12.150 m3

Geschossanzahl: Keller, Erdgeschoss, 1. - 3. Stock, Dachgeschoss. Geschosshöhe: 3.20 + 3.80 + 3.80 + 3.70 + 3.50 + 1.00 m Das Objekt ist ganz unterkellert.

Das Objekt besteht aus Ziegelmauerwerk, Holz-(Tram-)Decken über den Geschosser gewölbte Decke über dem Keller Dachdeckung mit Strangfalzziegeln.

Kunstateinstofen, weiche Fusaböden, teilweise Brettelböden.

Pachgeschoss ist nicht ausgebaut. Keine Wohnungen im Kellergeschoss

Baupolizeiliche Mängel: teilweise Gangaborte, Gangküchen, Mindest-

grösse der Wohnungen unterschritten. Sonstige Mängel: Hauerwerk im Erdgeschoss von aufsteigender Grundfeuchtigkeit teilw. durchnässt.

Zeitpunkt der Beschädigung: Warz 1945

Ureache die zur Beschädigung Schrie: Granateinschlag. 2mal im Dach, einmal im Hof, an der Hoftrennungsmauer. Umfang der Beschädigung: Zerstöfingen gronsen Umfanges von Dachstuhl und Dachhaut Beschädigung der Hoftrennungsmauer und des Fofkangle gowie des Verputzes der Hoffassade

sant Fenster und Aussentüren.

Das Fehlen einer dichten Dachhaut während der Dauer von 32 Jahren, bis zur Wiederherstellung derselben im Wege der Braatzherstellung durch die M. Abt. 25 hat zu starker Durchnässung der obersten Decke (Trandecke) geführt und hat diese im bisher festgestellten Ausmass von ca. 30 m2 zeretört.

3 Wohnungen im 3.Stook waren durch Fehlen der Dachhant und eind

jetzt durch Beschädigung der Holzdecken gefährdet. Von der M. Abt. 25 wurden im Jahre 1949 Dachstuhl. Bleche indeckungen and Falsziegeleindeckung im notdürftigeten Ausmasse wiederhergestellt. Fur diese Arbeiten wurde ein Betrag von S 21.098.30 auf-

gewendet.

loch bestehende Geführdung: Die Decken über den Wohnungen top. Mr. 43,44,45, (27,28,29) im 3. Stock sind vom Porenhausschwamm befallen und miesen z.T. gepölst werden, die Hofeinfriedungsmauer muss teilweise abgetragen werden, weil sie, durch den Bombeneinschlag ausgebaucht, einzusturgen droht, der undicht gewordene Hauskanal, der

das Abwasser z.T. in den Boden versickern lässt, muss instand-gesetzt-werden Der Dachstuhl überder Wohnung Nr.27 ist schad-

haft und muss ausgewechselt werden.

Geplanter Miederaufbau:

Ausser den oven angeführten Instandsetzungen, die die Beseitigung von Avienkundigen Gefährdungen für die Bewohner des Hautes um Ziele haben, ist die gründliche Wiederherstellung des Aussenverputzes der Hof-und eines Teiles der Gassenfassade des Lichthofverputzes, sowie schadhafter Verputzteile im Stiegen-haus und auf den Gängen vorgesehen.

Soweit diese Herstellungen ausgesprochene Zeitschüden betreffen, wird dies im Kostenvoranschlag durch den Frufingenieur er-

sichtlich gemacht.

GEBAUDEVERWALTER WILHELM HOLL pariebillos basidator Sashverstandigar Wee, S., Unters Viadukte 55 U 14 0 62

Bundesministerium für Handelei Verwaltung des Wohnhaus-Wieo


Liegt dem Bewilligungsbescheid

zugrunde


Für die Richtigkeit der Austertigung


Wohnhaus Wien 3., Adamsgasse 27 E.Z.2415 Gb.Landstr. Erdgeschoss, Keller 1.+2.Stock bundesstempelfrei gemäss § 22 des Bundesgesetzes vom 16.6.48 Bundesgesetzblatt 130/48 überprüff am 22.12,51


## WOHNHAUS WIEN III., ADAMSGASSE O.N. 27. E.Z. 2415, GRUNDBUCH : LANDSTRASSE.



21 MMER 25-15-m2








III Z

Wohnhaus Wien 3., Adamsgasse 27 E.Z.2415 Gb. Landstrasse

3.Stook Dachgeschoss Schnitt Situation




bundesstempelfrei gemäss § 22 des Bundesgesetzes vom 16.6.48 Bundesgesetzblatt 130/48


überprüft am 12.12.51

da.D. Dipling and Policy of the Policy of th


WIEN III., ADAMSGASSE O.H. 27. E.Z. 24-15. GRUNDBUCH: LANDSTRASSE. MOHNHAUS DACHGESCHOSS SCHNITT A-B E DACHBODEN DACHBO 3. STOCK LAGEPLAH UNTERE WEISSGERBER DER BAUWERBER UND HAUSEIGENTUMER =

E-A TTINHOS






LAGEPLAN 1:720



DER BAUWERBER UND HAUSEIGENTUMER =









DER BAUWERBER UND HAUSEIGEHTUMER =

OEBAJUEYERWALTER
WILHELM HOLL
terkhilica basidater Sachrertsladiger
when 2, Untere Vindukts, 85

DER BAUFÜHRER =

Stadtbaumoliter

J. Odword; Rip., Uriellisch
Wien VIII. Jeanfrädere (Breaker)

Coulton S. O. S. O.

J. O. S. O. S.

## Massenaufstellung

1.) Hoftrennungsmauer mit Verstärkungpfeilern

a) Manerwerk 15,75 x 0,30 x 2,00 4 2 9

9,45 m3 0,81 " 10,26 18

b) Verputz (15,75 + 10 x 0,15) x 2,00

34,50 m2

2.) Gartenstützmauer 11,00 x 0,30 x 0,45

1,485 m3

3.) Hoffassadenverputz

a) (9,80 + 14,35 + 4,02 + 2 x 0,70 + 3,55 + + 2,30) x 16,25 hieren ab Ofnungen St Fonter = 576, -- m2

b) Hauptgesimseverputz

4.) Hofkanal instandsetzen

a) 15, mi Steinzeugrohrkanal

b) 1 Einlaufschacht 0,30/0,30/0,80

5.) Hofpflaster erneuern 14,35 x 2,50 + 7,50 x 4,20 = 67,38 m<sup>2</sup>

6.) Auslösen und deponieren

a) 1 Haustor 2,30/4,00

b) 1 Windfang 2,30/4,00

7.) Versetzen und einmauern

a) 1 Haustor wie vor

b) 1 Windfang wie vor

8.) Gassenfassadenverputz bid Kordongesimse

a) (31,40 + 2,00) x 4,20

216, - m2

b) Kordongesimsever putz

51,40 mt

c) Kunststeinsockel (31,40 + 20,0) x 0,60

30,84 m2

9.) Lichthofverputz

a) links(1,90 + 2,20 + 2 x 5,40) x 18,25

272, -- m2

Mitte 2 x (0,75 / 3,25) x 18,25

146, -- m2

rechts (2,30 + 2,60 + 2,95 + 3,70) x 18,25

= 211, -- m2

629, -- m2

b) 5 Stück Fensterstöcke 1,00/0,80 m Stocklichte verkeilen,einmauern und einputzen.

golort micht sem Ham de 27 lol) Feuermanerverputz (linker seitentrakt) 6,25 x 16,25 = 101,56 m2 11.) 15 cm st. Scheidemauer im Dachboden abtragen und neu herstellen a) 3,50 x 2,80 4,90 m2 b) eis.Brandmauerture aus osen und wieder versetzen 12.) Trandecken untersuchen (Nr. 28 m, 49) a) über den Küchen der Wohnungen Nr.44 und 45 über dem Gang  $(2,80+0,15+2,30) \times 5,70 = 30,-m^2$ b) über der Wohnung Nr.43 (MH. 24) 55,65 m2 9,85 x 5,65 13.) Tramdecken auswechseln, E.B. Decken herstellen wie 12a) samt Betonpflaster und Stukkaturung = 30, -- m2 14.) Dachstuhl (Pultdach) über dem linken Seitentrakt auswechseln  $= 58.87 \text{ m}^2$ a)  $(5,35+0,45) \times 10,15$ egt dem Bewilligungsbescheid b) Dachfläche, Eindeckung abtragen und erneuern = 77,14 m<sup>2</sup> 10,15 x 7,60 15.) Schuttbeseitigung 10,26 x 0,65 b) 34,50 x 0,03 2) 1,50 x 0,80 3) 576 x 0,5 x 0,025 4) 15 x 0,8 x 1,20 x 0,4 67,5 x 0,10 8a) 216 x 0,06 9 ) 633 x 0,5 x 0,025 ) 101,50 x 0,7 x 0,02 11) 5,00 x 0,15 x 0,5 4,50 13 ) 30 x 0,15 14b) 77,3 x 0,5 x 0,03 1:16 56,94 m3 53,5 = 74,10 m3 Auflockerung 30% 57 x 1,3 GECKULEYERWALTER MINELE HOLL garichillich bealdstar Sackverstandiger Wyon, 8, Untere Vindukte. 55 WW U 14-0 62

